ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:

Település: Dunaszekcső

Utca, házszám: Dózsa György u. 27.

Hrsz: 1328



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az utcára merőleges gerincű nyeregtetővel fedett lakóépület őrzi eredeti nyílásrendjét és vakolatdíszeit. Az épületet kör keresztmetszetű, falazott oszlopokkal gyámolított tornác kíséri.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, tornácki alakítása


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Petőfi S. u. 2.
Hrsz: 599



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A polgári stílusban létesült lakóépület utcai homlokzatán az ablakokat pilaszteres keretezés határolja. Az egyszerű kivitelű nagykapu jól ileszkedik az épület hangulatához.



VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, vakolatdíszei.


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A vakolathibákat javítani szükséges. Az épület színezésénél a fehér és a halványsárga színek alkalmazása javasolt.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Petőfi S. u. 62.
Hrsz: 372/1, 372/2



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Malom, volt gazdasági épületek

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Téglaburkolatos homlokzattal létesült négyszintes gazdasági épület jelenleg rossz állapotban van, felújításra szorul. Az épület mögött elhelyezkedő melléképületek szintén értékes építészeti elemek.

VÉDENDŐ:
téglaburkolatos homlokzatai, nyílásai és nyíláskeretezései, az épület tömege, az udvari melléképület, valamint a 372/2 hrsz telken elhelyezkedő melléképület

KORREKCIÓS JAVASLAT:
az épület felújításra szorul, homlokzati rendszere változtatást nem igényel



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP


SORSZÁM:

CÍM:

Település: Dunaszekcső

Utca, házszám: II. Lajos u. 12., 13., 14., 15.

Hrsz: 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pincesor

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A kivételesen szép épületegyüttes pincéi eredeti állapotban őrizték meg tömegarányukat és utcai homlokzatuk nyílásrendjét.

VÉDENDŐ:
pinceépületek tömegaránya, utcai nyílásrendjük

KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP


SORSZÁM:

CÍM:

Település: Dunaszekcső

Utca, házszám: Petőfi S. u. 5.

Hrsz: 608/2



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Uradalmi magtár

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A szimmetrikus elrendezésű kétszintes épület a települést átszelő főút mellett, frekventált helyen található. Utcával párhuzamos tömegalakítása és hagyományos nyílásrendje értékes építészeti megoldás.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, nyílásrendje, kapuzata

KORREKCIÓS JAVASLAT:
a vakolat és a cserépfedés felújításra szorul



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP


SORSZÁM:

CÍM:

Település: Dunaszekcső

Utca, házszám: Kossuth L. u. 36.

Hrsz: 969



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
fényképész műhely

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A kétszintes épület alsó szintjén gazdasági funkció kapott helyet. Az épülethez illesztett faszerkezetű feljáró egyedi építészeti megoldás.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, fa feljárója

KORREKCIÓS JAVASLAT:





ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Hrsz: 3555/1

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Jankovich-Bésán kápolna

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A családi sírkápolna 1773-1888 között használta a Jankovich-Bésán család. 2000 és 2002 között helyreállították, Mayer Mihály megyés püspök szentelte újra 2002. május 25-én.



VÉDENDŐ:
A kápolna teljes külső megjelenése védett.


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A falak felázásából eredő vakolathibákat javítani szükséges.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Petőfi S. u. 26.
Hrsz: 331



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az utcára merőleges gerincű, nyeregtetős lakóépületet feltehetően a XX. század elején építették. Az épület egyik fő jellegzetessége udvari homlokzatának mellvédes, falazott pilléres tornáca.
Az utcai homlokzaton a tornácajtót befalazták, a 2 ablak arányaiban megmaradt. Az oromfal jellegzetessége a 2 padlásszellőző.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, tornáckialakítása


KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzaton a megszüntetett ajtó visszaállítása javasolt.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Petőfi S. u. 84.
Hrsz: 382



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
kút

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az 1950-ben létesült kút eredeti kútháza egyedi építészeti érték.

VÉDENDŐ:
A kútház és cserépfedése


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A faszerkezet felületkezelését el kell végezni.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Rév utca 11.
Hrsz: 1016



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A polgári stílusban létesült lakóépületet utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel fedték. Az utcai homlokzat ablakait szemöldökpárkány díszíti. A falszéleken vakolatkváderezés jelenik meg.



VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje és vakolatdíszei

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A vakolathibákat javítani szükséges.






ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: II. Lajos u. 1.
Hrsz: 837



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület, kapuzat

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A falazott keretbe foglalt kétszárnyú nagykapu és a mellette álló kiskapu azonos díszítettséggel készült. Az építmény értékes utcaképi elem, a zsákutca lezárásának egyedi megoldását jelenti.
A lakóépület faoszlopos tornáccal létesült. Utcai homlokzata kismértékben átalakult.



VÉDENDŐ:
a lakóépület tömege, tornácki alakítása, az utcai kapuzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A kapun a fafelületeket azonos színre javasolt mázolni.






ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Petőfi S. u. 7.
Hrsz: 609



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
volt tejcsarnok épülete

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A földszintes tejcsarnok épületét utcával párhuzamos gerincű nyeregtető fedi. Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendjét az íves vakolatdíszek jelzik.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege

KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Kossuth L. u. 47.
Hrsz: 1040



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
iroda

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Szecessziós stílust idéző homlokzattal rendelkező épület utcával párhuzamos elrendezésű tömeggel létesült. Homlokzatát két sarokrizalitos oromfal határolja, melyet íves zárású ablakok díszítenek.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzata és nyílásrendje

KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP


SORSZÁM:

CÍM:

Település: Dunaszekcső

Utca, házszám: Török u. 10.,12.,14.,16.,18.

Hrsz: 869, 870, 871, 872, 873



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pinceépületek

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A pincesor épületei őrzik eredeti tömegarányukat, valamint nyílásrendjüket.

VÉDENDŐ:
A pinceépületek tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A pinceépületeket fehérre javasolt festeni.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Kossuth L. u. 35.
Hrsz: 710



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Polgármesteri Hivatal

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel létesült kétszintes épület homlokzatát párkányzat osztja vízszintesen két részre. Az ablakok felett a földszinten szögletes, míg az emeleten íves szemöldökpárkányok találhatók. A főpárkányzat gazdagon fogazott.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, főhomlokzati vakolatdíszei, nyílásrendje, kapuzata


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Rév u. 6.
Hrsz: 749/6



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
étterem, cukrászda, ÁFÉSZ iroda, vegyeskereskedés

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az egykori, feltehetően szecessziós stílusú homlokzatot idővel átalakították és az eredeti ablakokat hármasablakokra cserélték. A sarokpozíció attikafalas kihangsúlyozása, valamint a rizalitos épületvégek értékes építészeti megoldások.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, oromfalai, attikafala, kapuzata


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám:
Hrsz: 1816/1



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
temető

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A szerb temető területét a növényzet erősen benőtte, az régi síremlékek közül csak pár darab maradt épen.



VÉDENDŐ:
A temetőben fellelhető síremlékek


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A növényzet ritkítása javasolt.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Kossuth u. 5.
Hrsz: 608/2



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
volt uradalmi magtár

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az egykori uradalmi magtár épülete utcával párhuzamos gerincű csonkakontyolt nyeregtetővel létesült. A szimmetrikusan elhelyezett nyílások eredeti formavilágot idéznek.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A főhomlokzatot fehér, vagy halványsárga színre javasolt festeni.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP


SORSZÁM:

CÍM:

Település: Dunaszekcső

Utca, házszám: Török u. 28.,30.,32.,34.,35.

Hrsz: 879, 880, 882, 883, 884



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pinceépületek

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A kétszintes és földszintes pinceépületek egymás mellett egyedi utcaképet alkotnak. Az épületek őrzik eredeti tömegarányaikat és utcai homlokzataik nyílásrendjét.

VÉDENDŐ:
A pinceépületek tömege, utcai homlokzatok nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Vár u. 3.
Hrsz: 925



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pince

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A pinceépület szimmetrikus elrendezésű főhomlokzatán egy kazettás kapu és két kisméretű ablak található. A falak fehér meszelése és a fa nyílászárók barna mázolása szép összhatást ad.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, főhomlokzati nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Rév u. 2.
Hrsz: 732/1



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
múzeum, uradalmi intézőház

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A földszintes épület szimmetrikus főhomlokzatán félköríves záródású árkádsor és vakolatdíszek láthatók.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, homlokzatdíszei, nyílásrendje, íves árkádsora


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: II. Lajos u. 32.
Hrsz: 957/2



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
góré

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az utcai telekhatárra elhelyezett terménytároló építmény vakolt felületképzést kapott. A tetőt hullámpala fedi.

VÉDENDŐ:
az épület tömege


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A hullámpalát cserépfedésre javasolt cserélni.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Vár u. 13.
Hrsz: 930



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pince

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A földszintes pinceépület eredeti főhomlokzatát egy előtetővel egészítették ki.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:
az előtető eltávolítása javasolt



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: II. Lajos u. 16.
Hrsz: 998



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
gazdasági épület, uradalmi pince

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A kontyolt tetővel fedett kétszintes épület őrzi eredeti homlokzati nyílásrendszerét. Az íves kapuzata erőteljes és védelemre érdemes építészeti megoldás.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, kapuzata


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A homlokzat festése fehér színben javasolt, ahol a lábazat szürke színt kap.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Vár u. 4.
Hrsz: 888



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pince

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A földszintes pinceépület utcára merőleges gerincű nyeregtetővel létesült. Állaga erősen leromlott.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, főhomlokzata


KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület körüli növényzet gyérítése javasolt.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Halász u. 13.
Hrsz: 820



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A gazdagon díszített főhomlokzatú lakóház utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel létesült. A homlokzat téglaarchitektúráját vakolatkeretezések, szemöldökpárkányok osztják fel. A középrizalit vonalában, valamint az ablakok között lizénák futnak. Az eredeti nyílásrendszert megváltoztatták.



VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának téglaburkolata, vakolatdíszei


KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az eredeti nyílásrendszer helyreállítása javasolt.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Halász u. 5.
Hrsz: 826



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület, Ribár-ház

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A kisméretű, polgári stílusú lakóház utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel létesült. Homlokzatát ablakkeretezések és függőleges vakolatdíszek tagolják.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának vakolatdíszei és nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszkecső
Utca, házszám: Damjanich u. 17.
Hrsz: 483



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A hagyományos tömegű lakóépület utcára merőleges gerincű nyeregtetővel létesült. Utcai homlokzatán a nyílásrendszert megváltoztatták. Tornácát kör keresztmetszetű falazott oszlopok gyámolítják.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, tornáckialakítása


KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendszerét javasolt visszaállítani.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: II. Lajos utca 34.
Hrsz: 960



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pékség

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A hagyományos tömegű lakóépületen a főhomlokzat eredeti formában megmaradt. Az oromfalas homlokzatot főpárkány osztja ketté, az ablakokat zsalugáter fedi.



VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai főhomlokzata és nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Damjanich u. 15.
Hrsz: 484



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A polgári stílusú lakóház utcai homlokzatán oromfalas épületrész is megjelenik. A csonkakontyolt tetőzet és a fa ereszdíszek értékes építészeti részletek.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzata, vakolatdíszei, nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A vakolat és a festés felújításra szorul.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Damjanich u. 34.
Hrsz: 501



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel létesült földszintes lakóépület őrzi eredeti homlokzatát. A vakolatkeretezéses ablakokat zsalugáter fedi. A kosáríves nagykapu színezése összhangban van az ablakok színével.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, vakolatdíszei, kapuzata


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Posta u. 27.
Hrsz: 676



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
góré

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az utcafronti kerítéshez épített terménytároló őrzi eredeti fa vázszerkezetét.

VÉDENDŐ:
a góré fa vázszerkezete


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A fa vázszerkezet megfelelő felületkezeléséről gondoskodni kell.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám:
Hrsz: 1400



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
temető

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az egykori zsidó temető területét a növényzet erősen benőtte. Az eredeti síremlékek felújításra szorulnak.



VÉDENDŐ:
A temetőben lévő kápolna tömege, téglaarchitektúrája, a síremlékek

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A temető területén a növényzet ritkítása szükséges.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Széchenyi u. 40.
Hrsz: 131



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az oldalhatáros beépítési móddal létesült lakóépület eredeti utcai nyílásrendjét átalakították. Az utcai falazott kerítés és deszka kapuzat értékes utcaképi elemek.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai kerítése

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendjét javasolt helyreállítani.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP


SORSZÁM:

CÍM:

Település: Dunaszekcső

Utca, házszám: Vörösmarty u. 40.

Hrsz: 746



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
középület, szerb parókia

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A kontyolt nyeregtetővel létesült polgári stílusú épület utcai homlokzatán vakolatkeretezéses ablakok találhatók. tömören falazott kerítése és kapuoszlopai értékes utcaképi elemek.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának vakolatdíszei és nyílásrendje, a falazott kerítés és kapuoszlopok


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Posta u. 31.
Hrsz: 674/8



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
középület, református parókia, Hild-ház

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A polgári stílusú épület főhomlokzatát téglaarchitektúrás díszítés, valamint vakolatkváderek tagolják. Az ablakok felett íves szemöldökpárkány található. A nagykapu íves záródású, a kapuzat eredeti. Az épület színezése illeszkedik a hagyományos településképbe.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának téglaborítása, nyílásrendje, kapuzata


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Szabadság tér 18.
Hrsz: 1429



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A hagyományos tömegarányokkal létesült lakóépület tornácát kör keresztmetszetű falazott oszlopok gyámolítják. Az utcára merőleges gerincű nyeregtetőt égetett agyagcseréppel fedték.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, tornáckialakítása utcai homlokzatának nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A vakolathibákat javítani szükséges.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Újváros u. 59.
Hrsz: 1560



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az utcára merőleges gerincű nyeregtetővel létesült lakóépület tornácát kör keresztmetszetű falazott oszlopok gyámolítják. Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendjét megváltoztatták.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, tornáckialakítása


KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendjét javasolt helyreállítani.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Vörösmarty u. 1-3.
Hrsz: 14/3, 14/4



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Jankovich-Bésán ház, kártyaszoba

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A részben kétszintes tömegű épület utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel létesült. A homlokzat eredeti díszei már nem lelhetők fel, de az épület tömege értékes utcaképi elem.



VÉDENDŐ:
az épület tömege


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A vakolathibákat javítani szükséges.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Török utca 32.
Hrsz: 882



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pince

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A hagyományos tömegarányokkal létesült pinceépület falait fehérre meszelték, nyílászárói barna mázolást kaptak.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Török utca 10., 12., 14., 16., 18.
Hrsz: 869, 870, 871, 872, 873



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pincék

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az egymás mellett sorakozó pinceépületek utcára merőleges gerincű nyeregtetővel létesültek.


VÉDENDŐ:
a pinceépületek tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A pincék falait javasolt fehér színre festeni.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Ady Endre utca 24.
Hrsz: 1275



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az utcafronti telekhatárra létesült polgári stílusú lakóépület homlokzatát téglaarchitektúra és lizénák díszítik. A vakolatkeretezéses ablakok szimmetrikus elrendezésűek.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, utcai homlokzatának téglaarchitektúrája, vakolatdíszei és nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A vakolathibákat ki kell javítani, illetve a palafedést égetett agyagcserép fedésre célszerű cserélni.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Petőfi utcai lőszfal
Hrsz: 310, 311, 314, 315



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pince

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az egymás mellett sorakozó, lőszfalba vájt pincék értékes utcaképi elemek.

VÉDENDŐ:
a pincelyukak és a kapuzatok


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A pincelyukak több helyen beomlottak, megerősítésükre van szükség. Kapuzatuk hiányos, ezeket pótolni kell.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Rév utca 19.
Hrsz: 1014/3



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A lakóépület kőkeretezéses nagykapuját kerékvetőkkel együtt építették. A kapuzat eredeti mintázata és színezése értékes utcaképi elem.
A ház a község legöregebb épülete, korábban a szomszédos 17. számú házzal egy épületet alkotott és a kapu közös volt.

VÉDENDŐ:
a kapuzat és a kőkeretezése


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Rákóczi u. 79., 83., 85., 87., 89.
Hrsz: 1221, 1223, 1224, 1225, 1226



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pincék

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A pincesorban oromfalas pinceépületek sorakoznak egymás mellett, amiket csurgótávolságra telepítettek.

VÉDENDŐ:
a pinceépületek tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:
A hullámpala fedést égetett agyagcserép fedésre célszerű cserélni.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám:
Béke u. 9.,11.,13.,15., 32.,34.,36.,38.
Hrsz: 670, 669, 668, 667, 674/10, 1154, 1155, 1156,



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pincék

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az egymás mellett sorakozó pinceépületek oromfalas kialakításúak, őrzik eredeti nyílásrendjüket.

VÉDENDŐ:
a pinceépületek tömege, utcai nyílásrendje


KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám: Széchenyi utca 38.
Hrsz: 130



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az utcára merőleges gerincű nyeregtetővel létesült lakóépületet falazott oszlopokkal gyámolított tornác határolja. Utcai homlokzatán vakolatdíszek nem láthatók.

VÉDENDŐ:
az épület tömege, tornáckialkítása


KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendjét javasolt visszaállítani.



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM:

CÍM:
Település: Dunaszekcső
Utca, házszám:
Hrsz: 618/3



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
kálvária

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A festett stációk között lépcsősor vezet a keresztekhez. A szobrok egy része rossz állapotban van.

VÉDENDŐ:
stációk

KORREKCIÓS JAVASLAT:



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP


SORSZÁM:

CÍM:

Település: Dunaszekcső

Utca, házszám: Petőfi S. u. 5., 9., 11., 13., 15.

Hrsz: 305, 306/2, 307, 308, 309



JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
pincék

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az egymás mellett sorakozó pinceépületek utcára merőleges gerincű nyeregtetővel fedettek, falaikat több esetben átfestették.



VÉDENDŐ:
a pinceépületek tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A pincéket lehetőség szerint fehér színűre javasolt festeni.

